

CARLIDER Diagnostic & Repair Beata Borzymowska

Skrócona nazwa podmiotu

CARLIDER

Adres podmiotu

12-200 Pisz

ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 14

CARLIDER
Diagnostic &
Repair Beata
Borzymowska

Numer cechy

0544 PL

Zakres zezwolenia

[instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy](#)

Rodzaj tachografu

[cyfrowy](#)

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji	Data decyzji	Status	Zakres zezwolenia	Rodzaj tachografu	Uwagi
------------	--------------	--------	-------------------	-------------------	-------

ZDT 18/2023	2023-04-06	aktywny	instalacja, sprawdzanie, przeeglądy i naprawy	analogowy i cyfrowy	
DT 22/2022	2022-08-12	aktywny	instalacja, sprawdzanie, przeeglądy i naprawy	cyfrowy	

Miejsca świadczenia usług

Decyzja	Lokalizacje	Status
ZDT 18/2023	1. ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 14, 12-200, Pisz 2. Zabiele 83, 18-500, Kolno 3. ul. Kolejowa 8, 18-500, Kolno 4. ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 8, 12-200, Pisz	aktywny
DT 22/2022	1. ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 14, 12-200, Pisz 2. Zabiele 83, 18-500, Kolno 3. ul. Kolejowa 8, 18-500, Kolno	aktywny